

Тюменская областная региональная организация  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**«Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя  
Советского Союза Григория Никифоровича Кошкарова» - филиал  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**«Уватская СОШ» Уватского муниципального района**

**626174 Тюменская область, Уватский район село Красный яр ул. Стивы  
Дорониной д.3**



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

-СП 59.13330.2020 – постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

-приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

## **Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):**

### **Формы инвалидности**

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
**(ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

### **Состояние доступности объекта (зоны)**

- ДП** Доступно полностью
  - ДП-В** Доступен полностью всем
  - ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
  - ДЧ-В** Доступен частично всем
  - ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

### **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.  
*(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)*

Инженер ТООО ВОИ  
Евтушенко Д.К.  
*(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

**Прилагаемые документы:**

Фотографии – 100 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 4 л.

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 306-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича Кошкарова» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская СОШ» Уватского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта: 626174, Тюменская область, Уватский район, село Красный яр, ул. Стивы Дорониной, д.3.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2777,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Красноярская СОШ» имени Г.Н.Кашкорова
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тюменская область, Уватский район, с.Уват,, ул .Иртышская, д.19
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственное
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.2а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: обучение
- 2.3 Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость- вместимость 120
- 2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) да

**3.Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

#### Школьный автобус остановка около школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 36 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть,нет) есть.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: отсутствуют.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (Г, У)</b> <b>ДЧ-И (О)</b> <b>ВНД (К, С)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-И (Г, У)</b> <b>ДЧ-И (О)</b> <b>ВНД (К, С)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДП-И (У)</b> <b>ДЧ-И (О,С)</b> <b>ДУ (К,Г)</b>
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<b>ДП-И (У)</b> <b>ДЧ-И (О,С)</b> <b>ДУ (К,Г)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (О,Г,У)</b> <b>ДУ (С)</b> <b>ВНД (К)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,С,У)</b> <b>ДУ(Г)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить опорными поручнями лестницу входной группы, наружные лестницы эвакуационных выходов с 1-го этажа, лестницу сцены; внутренние межэтажные и эвакуационные лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте информационные тактильные указатели, информационную вывеску, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках Установить кнопку вызова помощи с пиктограммой на входе, перед пандусом. При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование эвакуационного стула (мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения ( Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания	Текущий ремонт,

	(место приложения труда)	<b>индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не нуждается</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до -      г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ 2022 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» марта 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 753 от «22» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 306-ОО**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича Кошкарова» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская СОШ» Уватского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта 626174, Тюменская область, Уватский район, село Красный яр, ул. Стивы Дороиной. д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2777.8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Красноярская СОШ» имени Г.Н.Кашкорова
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул .Иртышская. д.19
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственное
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская оласть, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.2а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: обучение
- 2.3 Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость- вместимость 120
- 2.8 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус остановка около школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 36 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: отсутствуют.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

Дополнительная информация к объекту: объект оборудован пандусом и кнопкой вызова сотрудника

Представитель

организации

расположенной на

объекте:

Зав. Филиалом Н.М.Беляева

(Должность, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 753**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 306-ОО**

Тюменская область  
г. Тюмень

«22»03. 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Григория Никифоровича Кошкарова» - филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Уватская СОШ» Уватского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта 626174, Тюменская область, Уватский район, село Красный яр, ул. Стивы Дорониной д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2777,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Красноярская СОШ» имени Г.Н.Кашкорова
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул .Иртышская, д.19
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственное
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, д.2а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг: обучение
- 2.3 Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость- вместимость 120

2.9 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус остановка около школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 36 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть,нет) есть.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: отсутствуют.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1-11,15</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)</b>	<b>По плану</b>	<b>16-26</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)</b>	<b>По плану</b>	<b>12-14,27-49</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ (К,Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>50-76</b>

4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ (К,Г)	По плану	77-83
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВНД (К)	По плану	84-96
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У) ДУ(Г)	-	97-100
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### **Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить опорными поручнями лестницу входной группы, наружные лестницы эвакуационных выходов с 1-го этажа, лестницу сцены; внутренние межэтажные и эвакуационные лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), а также предусмотреть на объекте информационные тактильные указатели, информационную вывеску, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках Установить кнопку вызова помощи с пиктограммой на входе, перед пандусом. При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование эвакуационного стула (мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не нуждается</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

##### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

##### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

##### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

##### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

##### 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

#### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на ___ 2 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на ___ 3 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на ___ 3 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на ___ 4 ___ л. |
| 4.(II) Зоны целевого назначения объекта    | на ___ 1 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на ___ 3 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 2 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_ 38 \_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_ 2 \_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

*Руководитель  
рабочей группы:*

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

*Члены рабочей  
группы:*

Ведущий инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ

Евтушенко Д.К.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

*Представитель  
организации  
расположенной  
на объекте:*

Заведующий филиалом

Беляева Н.М.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	-около входа на территорию отсутствует информация об объекте, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п.5.1.1.; -перед входными калитками отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п.5.1.10.	К,О,С,Г,У	-около входа на территорию установить информационную вывеску; - перед входными калитками для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастный наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3-11	- не выявлено	К,О,С,Г,У	-не требуется	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	15	-не оборудована парковка и парковочное место для инвалидов	К, Г, О, С	- Обустроить парковку и парковочное место для стоянки автотранспорта инвалида: -установить	Текущий ремонт, организационные мероприятия

						дорожные знаки: 6.4; 6. 8.17; 8.3.1; -на выделенное машино-место нанести дорожную разметку безопасной зоны для доступа к багажнику и зоны доступности между парковочными местами шириной 1,2м в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.	
--	--	--	--	--	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1- 11,15</b>	<b>Текущий ремонт, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично-всем.**

## I. Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	17	-лестница главного входа не обустроена поручнем с одной стороны; - отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестничных маршей; -перед входной лестницей отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям п. 5.1.10 СП 59.13330.2020.	О,С,Г,У	- Установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - установить наземный тактильно-контрастный указатель глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от края проступи нижней ступени лестницы	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	18-20	-уклон пандуса более 5%; -конструкция поручней пандуса не соответствует требованиям СП 59.13330.2020; - отсутствует кнопка вызова помощи с пиктограммой перед пандусом.	К,О,С	-установить кнопку вызова помощи с пиктограммой перед пандусом в достигаемом для инвалида месте; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка	есть	-	23	-отсутствует противоскользящее покрытие на входной площадке.	К, О, С, Г,У	-предусмотреть противоскользящее покрытие на входной площадке	Текущий ремонт

2.4	Дверь	есть	-	16,24 ,25	<p>-около наружной входной двери отсутствует пиктограмма вход в помещение;</p> <p>-отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов;</p> <p>-отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержки;</p> <p>- отсутствует выделение дверных ручек входных дверей контрастным цветом.</p> <p>-встречается пороги и перепады высот высотой более 0,014 м;</p> <p>-ширина рабочей створки входной двери менее 0,9 м;</p> <p>-около двери отсутствует тактильная вывеска организации с дублированием основной информации шрифтом Брайля, что не соответствует пунктам 6.5.1 и 6.5.9 СП 59.13330.2020.</p>	С, К, О, Г,У	<p>-с левой стороны наружной входной двери установить пиктограмму вход в помещение ;</p> <p>-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С);</p> <p>-установить электронное информационное табло (бегущая строка);</p> <p>-отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки;</p> <p>-дверные ручки выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи либо приставные мини-пандусы к порогам;</p> <p>-установить тактильную вывеску организации, дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма на высоте 1,2-1,6 м от пола.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть		26	-не выявлено	-	-не требуется	Не нуждается

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	По плану	16-26	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (О). Временно недоступно (К,С).**

### I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
*МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3*  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	27-31	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту дежурного; - отсутствует информационная индукционная система (портативная) на посту дежурного.	К, О, С, У,Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - при необходимости предусмотреть информационную индукционную систему (портативную) на пост дежурного.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	32-34	-отсутствует пристенный поручень на межэтажных лестницах; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); -контрастная маркировка краевых ступеней межэтажных лестниц не соответствует требованиям п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	К,О, С, Г,У	-установить пристенный поручень на межэтажных лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017; - установить информационные тактильные знаки; - при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника - предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри)	нет	-	-	-	-	-	-

	здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	35-37	-отсутствует выделение дверных ручек контрастным цветом -встречаются пороги высотой более 0,014 м	К, О, С	--дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставные минипандусы к порогам либо оказание ситуационной помощи.	Организационные мероприятия, текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	12-14, 38-49	- на эвакуационных внутренних лестницах отсутствуют поручни с одной стороны; -наружные эвакуационные лестницы не обустроены поручнями; -дверные ручки эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом; -на эвакуационных лестницах не выделены краевые ступени (проступь) контрастным цветом; -на эвакуационных выходах встречаются пороги высотой более 0,014 м; - эвакуационные выходы с 1-го этажа не обустроены пандусами.	К, О, С, Г,У	- при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с верхних этажей предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -для наружных эвакуационных лестниц предусмотреть использование телескопического пандуса; -обустроить наружные лестницы эвакуационных выходов поручнями с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -на внутренних эвакуационных лестницах установить пристенный поручень; -предусмотреть приставные минипандусы к порогам либо оказание ситуационной помощи; -выделить ручки пластиковых дверей эвакуационных выходов контрастным цветом; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени лестниц (проступь) общей шириной 0,08-0,1 м, расстояние	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	<b>ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)</b>	<b>По плану</b>	<b>12-14, 27-49</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (О,С). Временно недоступно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, мед. кабинет и т.д)	есть	По плану		- отсутствует информационная индукционная система; -встречаются не выделенные контрастным цветом дверные ручки пластиковых дверей; -встречаются пороги высотой более 0,014 м; -отсутствуют тактильные таблички с названием помещений.	К, С, О, Г,У	- при необходимости предусмотреть информационную индукционную систему (портативную), - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - установить тактильные кабинетные таблички с названием помещения на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от пола; -предусмотреть оказание ситуационной помощи либо приставные мини-пантусы к порогам.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал)	есть	По плану	61-74,	<u>Столовая</u> - отсутствуют поручень около раковины; -дверные ручки пластиковых дверей	К, С, О, Г,У	<u>Столовая</u> -установить опорный поручень около раковины; -установить крючок для костылей и	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

				<p>не выделены контрастным цветом; -отсутствует тактильная табличка с названием помещения -отсутствует крючок для костылей и трости около раковины. -имеется порог высотой более 0,014 м; <b><u>Актный зал</u></b> отсутствует тактильная табличка с названием помещения; -отсутствует индукционный контур или портативная информационная индукционная система; -встречаются пороги высотой более 0,014 м; - не предусмотрен доступ на сцену инвалидам на креслах- колясках; - отсутствуют поручни на лестнице при выходе на сцену; -не выделены краевые ступени (проступь) лестницы сцены. <b><u>Спортивный зал</u></b> -отсутствует тактильная табличка с названием помещения; -ширина рабочей створки входной двери менее 0,9 м ; -имеются пороги высотой более 0,014 м.</p>	<p>трости около раковины; -при входе в столовую установить тактильную табличку с названием помещения на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от пола; -дверные ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - информацию об ассортименте блюд расположить в удобном для посетителей месте, в доступной форме с использованием контрастного цветового решения. -предусмотреть оказание ситуационной помощи либо приставные мини- пандусы к порогам <b><u>Актный зал</u></b> -установить опорный поручень для подъема на сцену в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть приставные мини- пандусы к порогам либо оказание ситуационной помощи; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м; -при необходимости предусмотреть для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 3 м от источника</p>	<p>организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	---	--	------------------------------------

						<p>звука или при необходимости оборудовать специальными приборами для усиления звука индивидуального или коллективного пользования (индукционный контур или портативную индукционную систему);</p> <p>- места для инвалидов выделить пиктограммой;</p> <p>-предусмотреть телескопический пандус или мобильный лестничный подъемник для подъема на сцену инвалидам на креслах-колясках;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи либо приставные мини-пандусы к порогам; при входе в зал установить тактильную табличку на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от пола.</p> <p><b><u>Спортивный зал</u></b></p> <p>- при входе в зал установить тактильную табличку с названием помещения на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от пола;</p> <p>-предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	75-77	-имеется порог высотой более 0,014 м; -отсутствует тактильная табличка с названием помещения; - отсутствует портативная информационная индукционная система.	К, С, О, Г, У	-установить тактильную табличку на расстоянии 0,1 м от края дверного проёма со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м; -при необходимости предусмотреть портативную информационную индукционную систему; -предусмотреть оказание ситуационной помощи .	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ (К,Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>50-77</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (К,О,С). Доступно условно (К,Г).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II - места приложения труда

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3  
наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	78-83	-отсутствует портативная индукционная система; -встречаются пороги высотой более 0,014 м.	О, К,Г	-при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов и предусмотреть портативную индукционную систему; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда</b>	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К, Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>78-83</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (С,О). Доступно условно (К,Г).**

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	84-88	<p>-не предусмотрена индивидуальная универсальная, кабина уборной для маломобильных групп населения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля;</li> <li>-отсутствуют поручни около раковины, унитаза;</li> <li>-отсутствует пристенный поручень около писсуара;</li> <li>- отсутствуют крючки для костылей;</li> <li>-отсутствует место около унитаза для размещения кресла-коляски не менее 0,8м;</li> <li>-отсутствует поворотное зеркало;</li> <li>- отсутствует связь с администратором.</li> </ul>	К, О, С,Г,У	<p>На 1 этаже (при наличии технической возможности) оборудовать индивидуальную универсальную, кабину уборной с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1 м от края двери;</li> <li>-установить поручни около раковины и унитаза, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>-установить пристенный поручень около писсуара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>-предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края;</li> <li>- установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины;</li> <li>-обеспечить свободное пространство сбоку</li> </ul>	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							от унитаза не менее 0,8м; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть комбинированные свето-звуковые оповещатели; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой.	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	По плану	89	-в душевых при раздвижных не установлены поручни; -в душевых отсутствует сиденье для душа -высота поддона в душевых более 0,014 м	К,О,С	-установить настенные поручни в душевых; -предусмотреть в душевых сиденье для душа с длиной и глубиной не менее 0,5 м на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; -в душевых при наличии технической возможности, рекомендуется опустить поддон как можно ниже; -предусмотреть оказание ситуационной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							помощи.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалка спортзала)	есть	По плану	90-96	- отсутствует информационные таблички: «гардероб», «раздевалка для девочек», «раздевалка для мальчиков» дублированные шрифтом Брайля; -встречаются пороги высотой более 0,014 м; -встречаются ручки в форме «кнопки»; -в туалетах раздевалок отсутствуют поручни к раковине и к унитазу; -крючки для одежды установлены на высоте более 1,3м.	К, О, С, Г,У	- установить информационные таблички со шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1 м от края двери; - несколько крючков для одежды в раздевалках и гардеробах установить на высоте 1,1- 1,3м; -предусмотреть использование П и С-образных дверных ручек; -установить поручни к раковине и унитазу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть оказание ситуационной помощи либо приставные минипандусы к порогам.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К) ДУ (С)	По плану	84-96	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,О). Доступно условно (С)Временно недоступно (К).**

### I. Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

МАОУ Красноярская СОШ – филиал МАОУ Уватская СОШ Тюменская обл, Уватский р-он,  
с.Красный Яр, ул.Стивы Дорониной, д3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	97-100	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур краевых ступеней не выделен контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационное электронное табло (бегущая строка); - контур краевых ступеней, ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	-нет	-	-	-отсутствует информационная индукционная система.	Г	-установить информационную портативную индукционную систему (при необходимости);	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля, -на входной калитке отсутствует информационная вывеска дублированные шрифтом Брайля; -на входе отсутствует информационная вывеска дублированные шрифтом Брайля; - перед входной	С	- установить информационные тактильные вывески, информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме учебных кабинетов), залах дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; - перед входной	Текущий ремонт

					калиткой и перед лестницей входной группы отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели.		калиткой и перед лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (К,О,С,У) ДУ (Г)</b>	-	97-100	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,С,У). Доступно условно ДУ (Г).**

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Φοτο №19



Φοτο №20




Фото №21



Фото №22



Фото №23



Φοτο №24



Φοτο №25



Φοτο №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34



Фото №35



Фото №36



Фото №37



Фото №38



Фото №39



Φοτο №40



Φοτο №41



Φοτο №42



Фото №43



Фото №44



Φοτο №45



Φοτο №46



Фото №47




Фото №48



Φοτο Νο49



Φοτο Νο50



Φοτο №51



Φοτο №52



Φοτο №53



Фото №54



Фото №55



Фото №56



Фото №57



Фото №58



Φοτο №59



Φοτο №60



Φοτο №61




Фото №62



Фото №63



Φοτο №64



Φοτο №65




Φοτο №66



Фото №67



Фото №68



Φοτο №69



Φοτο №70



Φοτο №71



Фото №72



Фото №73



Φωτο №74



Φωτο №75



Φοτο №76



Φοτο №77



Φοτο №78



Фото №79



Фото №80



Фото №81



Φοτο №82



Φοτο №83



Фото №84



Фото №85



Фото №86



Фото №87



Фото №88



Фото №89



Фото №90



Фото №91



Фото №92



Фото №93



Фото №94



Фото №95



Фото №96



Фото №97



Фото №98



Фото №99



фото №100

